



26 RHy 511



Mit 2 Rissen (Mitte und links)



Und Rissen in der Seite (zwischen den Kühlrippen)



Und hier der 48 RHy 418, der angeboten wird und von dem ich nicht weiß, ob der auch passt