



Im Bild fehlen die beiden Kupferdichtringe – als Striche Positionen angedeutet!

Gilt für die Einspritzpumpen an F1/2 L612/712/812.