




Vervielfältigung und Veröffentlichung dieses Rundschreibens ist ohne unser Einverständnis untersagt.

Betreff: DEUTZ-Radschlepper D 40 06 - D 100 06  
Drehstrom-Lichtmaschinen bei F 3/4/6 L 912


Nachdem die serienmäßige Einführung der Drehstrom-Lichtmaschinen bei den obigen Schleppertypen nunmehr abgeschlossen ist, geben wir Ihnen heute eine Gegenüberstellung der Teile, die sich durch Einführung der Drehstrom-Lichtmaschinen bei den Motoren geändert haben.

Die durch Einführung der Drehstromlichtmaschinen bei der elektr. Anlage geänderten Anschlüsse und Leitungen gehen aus nachstehender Gegenüberstellung der Schaltpläne hervor.

Schaltplan für Gleichstrom-Lichtmaschine



Schaltplan für Drehstrom-Lichtmaschine



- = im Querschnitt bzw. Anschluß geänderte Leitungen
- = im Querschnitt und Anschluß gebliebene Leitungen
- (S) = Dreifachstecker (Teil-Nr. G1 H 7642)

- a = nach +Pol der Batterie
- m = nach Glühanlaßschalter, Kl. 50a
- n = nach Lichtzündschalter, Kl. 30
- o = nach Ladekontrolle